

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА РЕКА ДРАГОВИЩИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕРЕННИ СНИМКИ (ЛЕТЕН МОНИТОРИНГ 2015)

Антон Сотиров, Георги Табаков, Валерия Стоичкова, Михаела Йерусалимова,
Светослав Йорданов, Ралица Тасева, Лусия Кулкина

В БЪЛГАРИЯ



Гроното течение преди с. Драговищица



Средно течение около село Драговищица



Долно течение след село Стенско



Бент и шлюзове при мини ВЕЦ близо до ГКПП Олтоманци, тесен рибен проход



Бент на река Струма при устието на река Драговищица



Бетонно легло на делтата на река Драговищица



Обучение на ученици от ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил при бента на вовохващането в село Драговищица





Теренни еколози - студенти от СУ «Св. Климент Охридски»





Теренни еколози - студенти от СУ «Св. Климент Охридски»



Пяна във водата под моста на село Раждавица, резултат от изливащ се канал от стопанска постройка

В СЪРБИЯ





Обучение на ученици от българското малцинство в Босилеград



Автомобилни гуми в коритото на реката в Босилеград



Главният битов канал на Босилеград и нерегламентирано сметище





С главният ревизор на реките в Босилеградско Божа Йованович



Бетонна стена и дървопреработвателната фабрика в Босилеград